

PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÄP ĐÄT VÀ CÁC GIẢI PHÄP NÄNG CAO AN TOÄN CHO HỆ THÖNG ĐÄU MÖI HÖ CHÙA NUÖC TÄN SÖN – GIA LAI

Nguyễn Lan Hương¹, Nguyễn Kiên Quyết², Trần Khương Duy³

TÓM TẮT

Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng được 6755 đập và hồ chứa thủy lợi các loại trong đó chủ yếu là đập đất. Trong quá trình vận hành đã có sự xuống cấp, hư hỏng sự cố ảnh hưởng lớn đến an toàn đập và an toàn chung của cả hệ thống đập mới hồ chứa. Theo các kết quả thống kê, trong số 1730 hồ thủy lợi bị hư hỏng thì các hồ có dung tích vừa và nhỏ chiếm đa số ($V < 3$ triệu m³) và các sự cố về tham thương có ảnh hưởng lớn đến an toàn của đập đất. Đã có rất nhiều sự cố vỡ đập xảy ra trong 10 năm gần đây và nguyên nhân là do dòng tham gây ra ảnh hưởng lớn đến an toàn của đập mới và viễn huy hại. Tại Việt Nam, các tinh toán thiết kế đập đang theo phuong pháp tất định, trong khi các nước tiên tiến trên thế giới: Nga, Trung Quốc, Hà Lan... đã thực hiện nhiều tinh toán theo các tiêu chuẩn ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy. Từ việc đánh giá hiện trạng đập Tân Sơn ở Gia Lai, nghiên cứu đã ứng dụng lý thuyết ngẫu nhiên cấp độ II để xây dựng bài toán phân tích an toàn cho đập đất, từ đó đề xuất các giải pháp công trình để nâng cao độ tin cậy cho đập khi chịu tác động của dòng tham ở mâu và hai bên vai đập.

Từ khóa: Độ tin cậy, xác suất an toàn, hàm tin cậy, biến ngẫu nhiên, sự cố tham.

1. ĐÄT VÄN ĐÉ

Hồ chứa nước là công trình lọc sử dụng tổng hợp nguồn nước nhằm cung cấp nước cho các ngành kinh tế quốc dân, cải giảm lù, phát triển và cải thiện môi trường. Các hồ chứa nước được tạo ra hầu hết bằng các đập đất, được xây dựng cách đây 30 - 40 năm trong thời kỳ đất nước có nhiều khó khăn, đời sống kinh tế - xã hội còn thấp, nhu cầu dùng nước chưa cao, tiêu chuẩn thiết kế thấp các nguồn vốn đầu tư cho thủy lợi còn hạn hẹp, năng lực khảo sát thiết kế thi công, quản lý còn nhiều bất cập nên công trình đã xây dựng không tránh khỏi các nhược điểm: chưa đóng bờ, chất lượng thấp, thiếu mỹ quan, chưa thật an toàn. Trải qua thời gian dài khai thác, hầu hết các công trình đều có hư hỏng, xuống cấp hiện đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hồ chứa. Các nghiên cứu an toàn hồ đập trên thế giới và Việt Nam đều chỉ ra rằng tham là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các hư hỏng và sự cố đập đất [1]. Do đó, cần thiết phải đánh giá lại mức an toàn của các đập đất theo các tiêu chuẩn hiện tại và có các giải pháp thích hợp để nâng cao độ tin cậy cho hệ thống. Hiện nay, các hồ đập Việt Nam chủ yếu được

thiết kế theo phương pháp tất định, trong đó các chỉ tiêu an toàn dùng để đánh giá là hệ số an toàn; các tinh toán về ngẫu nhiên và độ tin cậy trong hệ thống thủy lợi đã được thực hiện trong các luận án, đề tài và nghiên cứu. Trong khi đó, các nước tiên tiến trên thế giới như: Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu đã sử dụng phương pháp thiết kế ngẫu nhiên và các tiêu chuẩn về độ tin cậy để đánh giá an toàn cho công trình. Bài báo giới thiệu về tình hình xây dựng hồ đập Việt Nam, các hư hỏng sự cố hồ đập và các sự cố của đập đất do dòng tham là nguyên nhân chính gây ra, trong đó đập đất Tân Sơn là đập đất cấp II ở tỉnh Gia Lai cũng là một trong nhiều đập đất có nguy cơ bị mất ổn định do hiện tượng tham mạnh ở hai vai và lảy hóa mài hạ lưu. Nghiên cứu đã ứng dụng lý thuyết độ tin cậy cấp độ II xây dựng bài toán đánh giá ổn định cho đập đất Tân Sơn – Gia Lai khi chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên và có các giải pháp công trình để nâng cao độ tin cậy cho hệ thống.

2. HIÄN TRÄNG HÖ CHÙA NUÖC THÜY LÖI VIËT NAM

Tính đến năm 2018 nước ta đã xây dựng được 6755 đập và hồ chứa thủy lợi các loại, trong đó chủ yếu là đập đất [2]. Những hồ có dung tích nhỏ hơn 1 triệu m³ chiếm tỷ lệ lớn 81,7%, các hồ có dung tích lớn hơn 1 triệu m³ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhiều (Hình 1). Tuy nhiên theo các số liệu thống kê của Tổng cục Thủy lợi năm 2018 trong 1730 hồ bị hư hỏng, xuống

¹ Trường Đại học Thủy lợi

² Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

³ Lớp cao học 26C12, Trường Đại học Thủy lợi


Email: funhuong@tlu.edu.vn

cấp các hồ có dung tích nhỏ và vừa ($V < 3$ triệu m³) lại là các hồ có tỷ lệ hư hỏng sự cố nhiều hơn các hồ có dung tích lớn (Hình 2).

Các dạng hư hỏng chính hay gặp hiện nay tại các đầu mối hồ chứa là: Đập không đủ mặt cắt, lùi lòn tròn qua đỉnh đập; thâm lún qua thân và nền đập do chất lượng thi công và công nghệ chống thám kém, gây xói ngầm hoặc trượt sạt mái hầm làm vỡ thân đập; tổ nồi trong thân đập; sự cố đập, tràn, công lấy nước hoặc vận hành không đúng kỹ thuật của van tràn xả lũ, vận hành công lấy nước; công lấy nước bị hư hỏng, mục ruỗng; tràn xả lũ bị xói, thiếu khả năng xả lũ...

Các nguyên nhân làm hư hỏng, sự cố và xuống cấp 1730 hồ chứa chủ yếu bén quan nhiều đến dòng thám qua đập và nền, biến dạng mai đập đất [2]. Theo kết quả thống kê ở 223 hồ lớn ($V > 3$ triệu m³) có 41,7% đập bị sự cố thám qua thân và nền đập, 36,8% nguyên nhân biến dạng mai; với 613 hồ có dung tích


nhỏ hơn 3 triệu m³ tỷ lệ này là 33,6% và 40,7%. Số có vỡ thám cũng là một trong các nguyên nhân chính gây ra sự cố cho 66 hồ đập trong 10 năm trở lại đây (Hình 3). Có thể kể đến một vài sự cố vỡ đập do nguyên nhân thám mạnh: mưa lớn kéo dài gây thám mạnh qua đập đất, sạt mái hầm như đập Đồng Đèn và đập Đà Bàn ở Nghệ An năm 2008; đập Phước Trung ở Ninh Thuận mới thi công xong năm 2010 bị nước thám rò qua vết nứt gây sạt, sạt to dần dần tới vỡ đập; thám mạnh qua mang công de doa vỡ đập Lim ở Nghệ An năm 2012; thám mạnh qua phần thân đập có tổ nồi khi mực nước hồ đạt mức nước thiết kế mà chưa xả tràn gây ra vỡ đập Tây Nguyên ở Nghệ An năm 2012; thám mạnh ở mái hầm và vai trái đập ảnh hưởng đến an toàn đập Tân Sơn ở Gia Lai năm 2016; hiện tượng thám lan rộng, rãnh thoát nước hầm bị đỗ gây vỡ chiều dài 200 m làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đập chính hồ Núi Cốc - Thái Nguyên năm 2017.... [2].



Hình 1. Thống kê tỷ lệ các hồ theo dung tích



Hình 2. Tỷ lệ các hồ bị hư hỏng năm 2018



Hình 3. Một số thống kê về số lượng hồ bị vỡ trong khoảng 10 năm

3. TÌNH ĐỘ TÌN CÁY ĐẬP ĐẮP TÂN SƠN - GIA LAI

3.1. Giới thiệu về hồ chứa nước Tân Sơn

Hồ chứa nước Tân Sơn là hệ thống cấp II được xây dựng trên suối Tân Sơn, địa bàn xã Chư Pah, tỉnh Gia Lai. Hệ thống công trình đầu mối được vận hành năm 2010 gồm: Đập đất, công lấy nước, tràn xả lũ, nhà quản lý và tuyến kênh chính dài 2.024 m. Hồ có

dung tích $4.4.10^6 m^3$, với nhiệm vụ: cấp nước tưới cho 450 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp của tỉnh Gia Lai; cấp nước nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái; cải thiện cảnh quang môi trường trong khu vực.... Đập đất là đập đồng chất cao 27,5 m, đập $103,3$ m, cao trinh đinh đập +783,80 m, đập có tung lượng chấn sóng cao 1,2 m, đinh đập rộng 5 m [3].



Hình 4. Vỡ đập Tây Nguyên - Nghệ An năm 2012



Hình 5. Hiện trạng đập đất Tân Sơn



Hình 6. Thấm qua vai trái đập



Hình 7. Dòng thấm ở vị trí C9 dẫn về hầm bằng ống PVC

3.2. Mô phỏng hệ thống

Sau khi thực hiện các quan sát, khảo sát hiện trường (đóng thời điểm hành các nghiên cứu và phân tích các tài liệu lưu trữ gồm: hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công, hồ sơ hoàn công, tài liệu quan trắc và hồ sơ quản lý), nghiên cứu có các kết luận sơ bộ về hiện trạng hồ và các công trình dâu mói hồ chưa nước Tân Sơn như sau [3]:

- Phương án vận hành chống lũ đang thực hiện phù hợp với hệ thống dâu mói hồ chứa.

- Với đập đất: đường bao hóa trong thân đập đất cao làm nước thấm chảy ra hạ lưu ở vị trí rãnh thu nước mới ở chân đập giao với bệ phân áp hạ lưu ở cao trình +765 m, hiện tượng thấm thành dòng tập trung ở vị trí C9+11 m phía trái công lấp nước. Hai bên vai đập bị lầy hóa do hiện tượng thấm vòng quanh vai đập.

- Các khối xây và cửa van của tràn xả lũ cũng như ở nơi nối tiếp với đập đất và bờ không có biểu hiện hư hỏng. Tràn làm việc ổn định. Van và tháp van của công ngâm hoạt động bình thường, vật liệu thân công chứa có biểu hiện suy thoái, quan sát phía ngoài công ngâm thấy không có biểu hiện hư hỏng. Công làm việc ổn định.

Từ các kết quả điều tra, khảo sát và thực hiện các phân tích từ tài liệu lưu trữ của hệ thống dâu mói

hỏ chưa, thấy rằng: đập đất có khả năng xảy ra các sự cố hàn quan đến các hiện tượng về thấm; tràn và công ngâm làm việc an toàn. Do vậy sơ đồ cây sự cố sẽ mô tả các sự cố hư hỏng liên quan đến đập đất.



Hình 8. Sơ đồ cây sự cố đập đất Tân Sơn

3.3. Hàm tin cậy và các biến ngẫu nhiên của các cơ chế sự cố

3.3.1. Nước tràn đỉnh đập

Sự cố nước tràn đỉnh đập xảy ra khi mức nước cao nhất trong hồ có kẽ đén sóng leo và độ dẻo do gió vượt quá cao trình đỉnh đập. Hàm tin cậy của cơ chế phả hoại do nước tràn qua đỉnh đập Z_1 tính theo (1), giá trị các biến ngẫu nhiên (BNN) trong hàm tin cậy như trong bảng 1 [1], [4].

$$Z_1 = Z_{dif} - \left(Z_{mgn} + 2.10^{-6} \frac{V^2 \cdot D}{g(Z_{mgn} - Z_{..})} \cdot \cos\alpha + K h_{1,15} \right) \quad (1)$$

Bảng 1. Các biến ngẫu nhiên (BNN) trong hàm tin cậy Z_1

TT	Tên BNN	Ký hiệu BNN	Ký vọng μ	Độ lệch chuẩn σ	Luật phân bố xác suất
1	Cao độ đỉnh đập	Z_{dif} (m)	783,8	0,42	Phân bố chuẩn
2	Cao độ mục nước hồ	Z_{mn1} (m)	780,5	0,5	Phân bố chuẩn
		Z_{mn2} (m)	782,6	0,5	Phân bố chuẩn
		Z_{mn3} (m)	782,9	0,5	Phân bố chuẩn
3	Cao độ đáy đập	$Z_{..}$ (m)	756,3		Tất định
4	Vận tốc gió	V (m/s)	28,64	2,8	Phân bố chuẩn
5	Chiều dài da song	D (m)	1000	20	Phân bố chuẩn

6	Góc của hướng gió so với phương vuông góc với tuyền đập.	α	60°		Phân bố chuẩn
7	Hệ số phu thuộc: độ nhám tương đối, đặc trưng vật liệu giao có mài đập, tốc độ gió, góc của hướng gió so với phương vuông góc với tuyền đập, hệ số mài thương lưu.	K	1,71		Tất định
8	Chiều cao sóng với mức đầm bão 1%	$h_{1\%}$	1,14	0,14	Phân bố chuẩn
9	Giá trị trong trường	$g(m^2/s)$	9,81	-	Tất định

3.3.2. Mái đập hả lưu bị trượt sạt

Đường bão hòa dâng cao và các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu thàn đập, nên suy giảm theo thời gian là một trong nhiều nguyên nhân chính dẫn đến mất ổn định tổng thể mái hả lưu. Mái trượt nguy hiểm nhất ứng với hệ số an toàn nhỏ nhất (K_{minim}) được tính theo phương pháp mặt trượt tròn. Sử dụng phương pháp Bishop để thiết lập hàm tin cậy Z_2 , trong đó tổng các mô men chống trượt được xem là hàm sức chịu tải, tổng mô men gây trượt là hàm tải trọng [1]. [4].


$$Z_2 = \frac{\sum_i K_{id} (W_i - w_i K_i) tan\phi}{\left[\frac{1}{K_{id}} \tan\phi + \frac{1}{w_i} \right] \sum_i w_i} \quad (2)$$

Các biến ngẫu nhiên và tham số tất định trong hàm Z_2 gồm: $K_{id}, W_i, w_i, c, \phi, \alpha_i, b_i$; Lần lượt là hệ số an toàn mái đập, khối lượng thỏi đất, áp lực nước lô rộng, lực dính đơn vị, góc nội ma sát, góc theo

phương ngang và phương cung trượt, bê tông của thỏi đất. Giá trị và luật phân bố xác suất của các BNN như trong bảng 2.



Hình 9. Sơ đồ tính ổn định mái đập theo phương pháp Bishop



Hình 10. Mặt cắt lòng sông đập đất Tân Sơn

Bảng 2. Các biến ngẫu nhiên (BNN) trong hàm tin cậy Z_2

TT	Tên BNN	Ký hiệu BNN	Ký vọng: μ	Độ lệch chuẩn: σ	Luật phân bố xác suất
1	Dung trong các lớp đất khối I, II, III; đệm cát; đồng da tiêu nước; nền lớp 2, lớp 3; móng bentonite.	$\gamma_i (KN/m^3)$	1825	1825	Phân bố chuẩn
		$\gamma_{ij} (KN/m^3)$	19,0	1,9	Phân bố chuẩn
		$\gamma_{il} (KN/m^3)$	17,9	1,79	Phân bố chuẩn
		$\gamma_{dem,ia} (KN/m^3)$	17,0	1,7	Phân bố chuẩn

	$\gamma_1 (KN / m^3)$	28,6	2,86	Phân bố chuẩn	
	$\gamma_{e_{1+2}} (KN / m^3)$	18,6	1,86	Phân bố chuẩn	
	$\gamma_{e_{en2}} (KN / m^3)$	18,6	1,86	Phân bố chuẩn	
	$\gamma_{bentonite} (KN / m^3)$	12,50	1,25	Phân bố chuẩn	
2	Góc ma sát trong của: lớp đất khối I, II, III; đem cát; đóng đá tiêu nước; nén lớp 2, lớp 3.	φ_I (độ)	26,50	5,3	Phân bố chuẩn
		φ_H (độ)	24,38	4,876	Phân bố chuẩn
		φ_{III} (độ)	24,38	4,876	Phân bố chuẩn
		φ_{demat} (độ)	35,00	7	Phân bố chuẩn
		φ_{da} (độ)	38,00	7,6	Phân bố chuẩn
		φ_{en2} (độ)	26,25	5,25	Phân bố chuẩn
		φ_{en3} (độ)	26,90	5,38	Phân bố chuẩn
		$C_I (KN / m^2)$	14,9	2,235	Phân bố chuẩn
3	Lực định đơn vị của: lớp đất khối I, II, III; đem cát; đóng đá tiêu nước; nén lớp 2, lớp 3	$C_H (KN / m^2)$	6,5	0,975	Phân bố chuẩn
		$C_{III} (KN / m^2)$	6,5	0,975	Phân bố chuẩn
		$C_{en2} (KN / m^2)$	13,32	1,998	Phân bố chuẩn
		$C_{en3} (KN / m^2)$	15,73	2,3595	Phân bố chuẩn
		$K_I (m / s)$	$3,37 \times 10^{-1}$	-	Tất định
4	Lực định đơn vị của: lớp đất khối I, II, III; đem cát; đóng đá tiêu nước; nén lớp 2, lớp 3	$K_H (m / s)$	$3,37 \times 10^{-1}$	-	Tất định
		$K_{III} (m / s)$	$3,37 \times 10^{-1}$	-	Tất định
		$K_{demat} (m / s)$	$2,5 \times 10^5$	-	Tất định
		$K_{da} (m / s)$	$2,0 \times 10^3$	-	Tất định
		$K_{en2} (m / s)$	$2,76 \times 10^6$	-	Tất định
		$K_{en3} (m / s)$	$4,22 \times 10^6$	-	Tất định
		$K_{bentonite} (m / s)$	$4,5 \times 10^8$	-	Tất định
		$T (m)$	13	1	Phân bố chuẩn
5	Chiều dày trung bình của tầng thám	m_1	3,75	0,4	Phân bố chuẩn
6	Hệ số trung bình mai thương hưu	m_2	3,5	0,4	Phân bố chuẩn
7	Hệ số trung bình mai hà hưu	L_d	177,5	5	Phân bố chuẩn
8	Chiều dài trung bình dày đập				

3.3.3. Xói tại vị trí chân khay chõ co hào bentonite và cưa ra

Xói cục bộ có thể xảy ra tại những vị trí có gradien thám lớn vượt quá gradien thám cho phép đập và nén như: tại phần nằm ngang của chân khay chõ co hào bentonite: phần tiếp giáp giữa đập và nén không thấm; mai hả hưu: nơi dòng thám thoát ra [1], [4].

$$\text{Ham tin cày xói chân khay: } Z_1 = [J]_{\text{bentonite}}^{\text{max}} - J_{\text{bentonite}}^{\text{max}} \quad (3); \text{ Ham tin cày xói cưa ra: } Z_2 = [J]^{\text{ra}} - J_{\text{ra}}^{\text{max}} \quad (4)$$

Các biến ngẫu nhiên và tham số tất định trong ham Z_2 và Z_4 gồm: $J_{\text{ra}}^{\text{max}}$, $J_{\text{chamkinh}}^{\text{max}}$ - Gradien thám lớn nhất tại vị trí cưa ra và ở chân khay, thông qua tính toán thám bằng phần mềm Seep/w (Geoslope 2007) sẽ tìm được luật phân bố xác suất và các đặc trưng thống kê của các biến ngẫu nhiên thứ cấp: $J_{\text{ra}}^{\text{max}}$,


$J_{bentonite}^{\max}$; $[J]^{\alpha}$; $[J]^{bentonite}$: Gradien thâm cho phép tại vị trí cừa ra và ở hào bentonite, xác định từ các số liệu thí nghiệm đất đập dập ở vị trí cừa ra và các thí nghiệm về hào bentonite.

Bảng 3. Gradien tại các vị trí chấn khay và cừa ra

TT	Tên biến ngẫu nhiên	Ký hiệu BNN	Ký vọng: μ	Độ lệch chuẩn: σ	Luật phân bố xác suất
1	$Z_{mn} = 780,5$	$J_{bentonite}^{\max}$	2,1	0,2	Phân bố chuẩn
		J_{ra}^{\max}	0,4	0,04	Phân bố chuẩn
2	$Z_{mn} = 782,6$	$J_{bentonite}^{\max}$	2,6	0,26	Phân bố chuẩn
		J_{ra}^{\max}	0,45	0,05	Phân bố chuẩn
3	$Z_{mn} = 782,9$	$J_{bentonite}^{\max}$	2,8	0,3	Phân bố chuẩn
		J_{ra}^{\max}	0,48	0,05	Phân bố chuẩn
4	Gradien thâm cho phép để kiểm tra độ bén thâm đặc biệt của thân đập	$[J_{kp}]^d$	1,1	-	Tất định
5	Gradien thâm cho phép để kiểm tra độ bén thâm đặc biệt của nền đập	$[J_{kp}]^n$	0,25	-	Tất định
6	Gradien thâm cho phép để kiểm tra xói tai cừa ra	$[J]^{\alpha}$	0,7	-	Tất định
7	Gradien thâm cho phép của hào bentonite	$[J]^{bentonite}$	20	-	Tất định

3.3.4. Hình thành hang thâm trong thân đập và nền đập

Trong thân đập và nền đập có thể hình thành những hang thâm do trong quá trình đập dập, việc dầm chất có thể đã không thực hiện được đồng đều trên toàn mặt cắt đập hoặc chất lượng đất có chỗ đã không đúng như dự định, hoặc xử lý nền đập không triệt để [1], [4].



Hình 11. Sơ đồ tính toán biến hình thâm đặc biệt

Hàm tin cậy hình thành hang thâm trong thân đập: $Z_{kp} = \left[J_{kp} \right]^d - \frac{(Z_{mn} - Z_{kp} - \eta_1)}{L_{kp} - \eta_1 (Z_{mn} - Z_{kp})} \frac{\eta_1 (Z_{mn} - Z_{kp})}{\eta_1^2 (Z_{mn} - Z_{kp})} \quad (5)$

Hàm tin cậy hình thành hang thâm trong nền đập: $Z_{kp} = \left[J_{kp} \right]^n - \frac{(Z_{mn} - Z_{kp} - \eta_1)}{L_{kp} + 0,88(T)} \quad (6)$

Các biến ngẫu nhiên và tham số tất định gồm: $[J_{kp}]^d$; $[J_{kp}]^n$: Độ dốc thủy lực cho phép của vật liệu làm đập và nền, phụ thuộc vào cấp công trình và chất đất đập dập và nền đập, được xem như sức chịu tải của công trình và được xác định thông qua việc phân tích số liệu quan trắc các công trình đã bị sự cố cho đến thời điểm đánh giá ổn định; η_1 : Cột nước hạ lưu đập; a_1 : Độ cao hút nước; T : Chiều dày tầng thâm; m_1 , m_2 : Hệ số ma sát thương lùu và hạ lưu; L_{kp} : Chiều dài dày đập; Z_{mn} : Cao độ mực nước thương lùu; Z_0 : Cao độ dày hồ.

3.4. Xác suất an toàn của đập Tân Sơn

3.4.1. Xác suất an toàn (độ tin cậy) của cơ chế sự cố

$$P_{st} = P(Z > 0) = \phi(\beta) \quad (7); \text{ Xác suất sự cố:}$$

$$\rho = 1 - P_{st} \quad (8)$$

$$\beta \text{ là chỉ số tin cậy: } \beta = \frac{\bar{Z}}{\sigma_Z} = \frac{\bar{R} - \bar{N}}{\sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_N^2}} \quad (9)$$

Trong đó: \bar{N} , \bar{R} , \bar{Z} và σ_R , σ_N , σ_Z là các kỳ vọng toán học và độ lệch chuẩn của ham phân bố tài trọng N, sức chịu tải R và ham tin cậy Z [1].

3.4.2. Độ tin cậy của đập đất


Coi các cơ chế sự cố xảy ra độc lập, các sự cố liên kết với nhau theo công "hoặc", xác suất an toàn của đập đất $P_{\text{st}}^{\text{CT}}$ [1].

$$P_{\text{st}}^{\text{CT}} = 1 - \sum_{i=1}^n (1 - P_i) \quad (10).$$


Trong đó: P_i - Xác suất an toàn của từng cơ chế sự cố tính như (7); n: số cơ chế sự cố xảy ra với đập đất.

Bảng 4. Độ tin cậy của đập đất Tân Sơn

Z	Xác suất sự cố P_{c}						$P_{\text{st}}^{\text{LipTanSon}}$	$P_{\text{st}}^{\text{LipTanSon}}$
	Nước tràn định	Trượt mài hạ lưu	Xói chân khay	Xói cửa ra ở mái đập	Hang thám trong thân đập	Hang thám trong nền đập		
780.5	3.25E-02	4.29E-03	3.92E-06	6.21E-03	1.64E-08	1.01E-16	4.2666E-02	0.9573
782.6	3.51E-02	6.92E-03	7.20E-06	2.28E-02	1.48E-06	6.84E-14	6.3633E-02	0.9364
782.9	8.41E-02	1.05E-02	1.13E-05	4.46E-02	1.59E-04	1.64E-13	1.3428E-01	0.8657



Hình 12. Xác suất sự cố đập đất Tân Sơn (Phần mềm OPEN FTA)



Hình 13. Ảnh hưởng của các cơ chế sự cố đến độ tin cậy đập Tân Sơn

3.4. Phân tích các kết quả tính độ tin cậy đập Tân Sơn

Khi mục nước hồ $Z_{\text{m}} = 780.5 \text{ m}$ (MNDBT), đập chính làm việc an toàn theo các tiêu chuẩn về độ tin cậy $P_{\text{st}}^{\text{lip}} = 0.9573 \geq |P| = 0.95$ [5]. Khi $Z_{\text{m}} = 782.9 \text{ m}$ (MNLT) thì


$$Z_{\text{m}} = 782.9 \text{ m}$$

$$Z_{\text{m}} = 782.9 \text{ m}$$

Đập đất an toàn theo tiêu chuẩn về độ tin cậy khi: $P_{\text{st}} \geq |P| = 0.95$ (11).

Trong đó: $|P| = 0.95$: độ tin cậy cho phép lấp theo tiêu chuẩn về độ tin cậy của Nga [5].

3.4.3. Độ tin cậy của đập đất Tân Sơn



Hình 14. Ảnh hưởng của các BNN đến sự cố nước tràn định đập

$P_{\text{st}}^{\text{lip}} < |P| = 0.95$: đập đất có khả năng xảy ra sự cố do các nguyên nhân chính sau: nước tràn định đập (55.16%), xói cửa ra mái đập (35.83%), trượt mài hạ lưu đập (10.87%), 3 cơ chế sự cố còn lại có ảnh hưởng không đáng kể. Mục nước hồ Z_{m} và cao độ đỉnh đập Z_{d} là hai biến ngẫu nhiên có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ chế nước tràn định đập lần lượt là 51.5% và 36.6%,

các biến còn lại: D, V, h_1 , có ảnh hưởng không đáng kể.

Tuy nhiên, các kết quả khảo sát trong thám dập thấy có tồn tại dòng thẩm tập trung liên thông từ thương lưu về hạ lưu và dòng thẩm vòng qua vai trái tập trung ở hạ lưu. Những án hoa này nếu không xử lý kịp thời dòng thẩm có thể phát triển và kéo theo đất trong thám dập về hạ lưu gây mất an toàn dập do thẩm. Do đó phải có biện pháp xử lý thẩm để đảm bảo an toàn cho dập trong mùa mưa lũ sắp đến.

3.4.5. Các giải pháp nâng cao độ tin cậy cho dập đất Tân Sơn

Cân cứ vào công nghệ và thiết bị hiện nay để xử lý thẩm cho dập Tân Sơn có thể sử dụng các phương án sau:

Phương án 1: Khoan phut vữa xi măng bentonite để tạo mản chống thẩm chặn dòng thẩm liên thông từ thương lưu về hạ lưu. Kết hợp làm hệ thống thu nước ở hạ lưu để hạ thấp đường bão hòa và tiêu nước thẩm [2].

a) Ưu điểm:

Công nghệ không phức tạp, dễ triển khai và có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Có thể khoan phut sâu hơn 40 m xuyên qua các tầng đá, hoặc tầng đá thẩm mạnh để phut. Vữa được phut với áp lực cao nên vữa được đẩy đi xa lắp đầy các khe rỗng liên thông về thượng và hạ lưu mản chống thẩm. Sau khi hoàn thành khoan phut thì có thể triển khai ngay công tác nâng cấp mản dập

b) Nhược điểm:

Khó kiểm soát chất lượng, nếu kiểm soát chất lượng khoan phut vữa không chất chẽ thì hiệu quả chống thẩm không cao.

Phương án 2: Lát tường hào bentonite để chặn dòng thẩm liên thông từ thương lưu về hạ lưu. Kết hợp làm hệ thống thu nước ở hạ lưu để hạ thấp đường bão hòa và tiêu nước thẩm [2].

a) Ưu điểm:

Đàm bao tạo được một tường chống thẩm liên tục trong thám, khả năng chống thẩm tốt. Tuổi thọ của tường hào cao.

b) Nhược điểm:

Không xử lý được các khe liên thông trong thám dập phía trước và sau tường. Khó có thể đào được chiều sâu tới 40 m và không đào được ở những vị trí

địa tầng có lân dã tăng như ở vai trái dập. Sau khi thi công xong hào còn phải có thời gian chờ lún của hào ổn định mới được nâng cấp mản dập. Thời gian lún của tường xi măng-bentonite là nhiều tháng, của tường đất-bentonite cũng phải 2-3 tháng.

Lựa chọn phương án:

Từ kết quả phân tích ở trên thấy rằng, việc xử lý thẩm cho dập Tân Sơn bằng phương án đào tường Bentonite là khó khăn vì điều kiện địa chất vai trái dập có nhiều đá mỏ cồi xen kẽ, còn ở thềm suối thi chiều sâu đào lớn 27,5 m đến 38,5 m. Về kinh tế thì phương án khoan phut kinh tế hơn: PA1: 9,7 tỷ đồng; PA2: 10,1 tỷ đồng. Vậy để xuất phương án xử lý thẩm cho dập Tân Sơn là khoan phut vữa xi măng bentonite.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã chỉ rõ sự có vẻ thẩm chiếm tỷ lệ lớn trong số các hố hòng của hố dập và là nguyên nhân gây ra vỡ dập đất. Đã vận dụng lý thuyết độ tin cậy cấp độ II để xác định bài toán phân tích an toàn dập đất Tân Sơn khi chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên. Kết hợp giữa phân tích mức độ ảnh hưởng của các cơ chế sự cố đến an toàn của dập đất với các kết quả khảo sát hiện trường nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp chống thẩm nhằm nâng cao độ tin cậy cho hệ thống dầu mồi hổ chum. Nội dung bài báo là tài liệu tham khảo thiết thực cho công tác thiết kế và quản lý an toàn dập ở Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Nguyễn Văn Mao, Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Lan Hương (2014). Cơ sở tính độ tin cậy an toàn dập, Nhà xuất bản Xây dựng, năm 2014.
- Tổng cục Thủy lợi (2017). Báo cáo sự cố hố chứa nước thủy lợi những năm gần đây. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 12/2017
- Báo cáo xác định nguyên nhân thẩm và đề xuất phương án xử lý cho dập Tân Sơn - Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở HTNT HTCTI, Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng - Chư Jor
- Nguyễn Lan Hương. Phân tích và đánh giá an toàn công trình dầu mồi hổ chứa thủy lợi Việt Nam theo lý thuyết độ tin cậy, LATSKT năm 2017, Đại học Thủy lợi.

5. "Основные положения расчета при начальных сооружений на надежность," МИ B/O
 "Мортексинформреклама", РД 31-31-35-85. 1986.

REALIABILITY-BASED ANALYSIS OF EARTHFILL DAM AND SOLUTIONS TO IMPROVE SAFETY FOR TAN SON RESERVOIR SYSTEM - GIA LAI

Nguyen Lan Huong, Nguyen Kien Quyet, Tran Khuong Duy

Summary

Currently, Vietnam has built 6755 dams and irrigation reservoirs, of which most dams for irrigation reservoirs are earth dams. In the course of operation, there have been many problem and damage to the dam, which greatly affects the safety of the dam and the overall safety of headworks. According to the statistical results, out of 1730 irrigation reservoirs damaged, the small and medium sized reservoirs accounted for the majority ($V < 3$ million m³) and infiltration incidents often have a great impact on the safety of dams. There have been many dam failure incidents in the last 10 years and this is due to the seepage current which greatly affects the safety of clues and downstream areas. In Vietnam, the dam design calculations are using the deterministic method, while the advanced countries in the world: Russia, China, the Netherlands, ... and many calculations have been performed according to random standards and reliability analysis. From the assessment of the current status of Tan Son Dam in Gia Lai, the study has applied the level II random theory to develop safety analysis problems for earth dams, thereby proposing construction solutions to improve reliability for dams subjected to dam flow in the roof and to the sides of the dam.

Keywords: Reliability, safety probability, function of confidence, random variables, infiltration incidents.

Người phân biện: GS.TS. Trương Đinh Duy

Ngày nhận bài: 3/12/2019

Ngày thông qua phản biện: 3/01/2020

Ngày duyệt đăng: 10/01/2020